


| | | |
|--|--|---|
| <p>Bureau : Président : Serge Maia Président d'Honneur : Eric Debondant Secrétaire : Trésorier : Éric Foussard Trésorier adjoint : Sebastien Bouillon Membres actifs : Joris Layreau, Ivan N'Gou, Mickael Sidel</p> <p>Siège : Maison des Associations 28 rue Gambon 18000 BOURGES</p> <p>Contacts : rxprotection.centre@gmail.com</p> |  RESEAU RADIOPROTECTION CENTRE http://reseau-radioprotection-centre.fr/ Identifiant SIRET : 532 836 111 00015 | <p>Organisme de formation professionnelle continue enregistré sous le numéro 24 18 00978 18. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat (mention conforme à la consigne de la DREETS du Centre-Val de Loire)</p>  Réseau membre de la coordination des réseaux de radioprotection CORPAR  |
|  | <p>Journée d'automne <i>Le jeudi 16 octobre 2025</i></p> <p>« La Radioprotection en pratique : REXs et Applications »</p> <p><i>Lieu : INRAe Nouzilly</i></p> |  |

8h30 – 9h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
(mot d'accueil de Mme Cécile Berri - Directrice de recherche)

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| 9h00 – 9h25 | | Bureau réseau | Présenter un bilan radioprotection à son employeur |
| 9h25 – 9h50 | ONET | Philippe Tranchant | Zonage radiologique : Classement / déclassement ? |
| 9h50 – 10h00 | Questions | | |
| 10h00 – 10h40 | PAUSE CAFE ET ECHANGES AVEC LES PARTENAIRES | | |
| 10h40 – 11h00 | INRAe | Béatrice Courtial | Retour d'expérience sur un ESR en recherche : Bilan des erreurs à ne surtout pas commettre ! |
| 11h00 – 11h20 | Rx-Care | Ahmed Errahali | La radiologie mobile avec RX-Care |
| 11h20 – 11h40 | SDIS-37 | Éric Foussard | Retour d'expérience concernant l'exercice préfectoral avec le CNPE Chinon de juin 2025 |
| 11h40 – 11h50 | Questions | | |
| ATELIER 1 | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 |
| 11h50 – 13h00 | Atelier : Visite plateforme PIXANIM | Atelier : Etudes de poste - FIE | Atelier : gestion d'une contamination |
| 13h00 – 13h50 : PAUSE DEJEUNER | | | |
| 13h50 – 14h10 | 2 Interventions Partenaires | | |
| ATELIER 2 | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 |
| 14h10 – 15h20 | Atelier : Gestion d'une contamination | Atelier : Visite plateforme PIXANIM | Atelier : Etudes de poste - FIE |
| 15h20 – 16h00 | | | |
| PAUSE CAFE ET ECHANGES AVEC LES PARTENAIRES | | | |
| ATELIER 3 | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 |
| 16h00 – 17h10 | Atelier : Etudes de poste - FIE | Atelier : Gestion d'une contamination | Atelier : Visite Plateforme PIXANIM |
| 17h10 : FIN DE LA JOURNEE | | | |

Plan d'accès à l'INRAe Nouzilly

Adresse : DOMAINE DE L'ORFRASIERE 37380 NOUZILLY



(Point A sur le plan)

Pour le site 213 :

DD (degrés décimaux) : 47.545452, 0.792047

DMS (degrés minutes secondes) : N 47° 32' 43.627", E 0° 47' 31.369"

- **depuis Paris (220 km)** : par l'autoroute A10, sortie 18 (Amboise - Château-Renault) ou sortie 19 (Tours nord). De Château-Renault, vous pouvez rejoindre INRAE en passant par St-Laurent-en-Gâtines ou par Crotelles.
- **depuis Tours (25 km)** : suivre la RD 910 jusqu'à Monnaie. Au 3ème feu tricolore, prendre à gauche direction INRAE (St-Laurent-en-Gâtines) (D5 puis D47).
- **depuis Le Mans (90 km)** : par l'autoroute A28, sortie 27 (Neuillé-Pont-Pierre). Passer par Beaumont-La-Ronce et rejoindre INRAE en passant par St-Laurent-en-Gâtines ou Nouzilly.

STATIONNEMENT le long de l'allée avant le **PARKING**.